

INSPECTION PHOTOS & NOTES

PROPERTY

123 Sample St

Fremont, NE 68025

INSPECTED ON

September 25, 2026

STORM DATE ASKED ABOUT

September 22, 2026

INSPECTED BY

Kenny Cruz

CONDITIONS

Dry, calm, 64°F

ROOF

Asphalt shingles · 6/12 · 4 slopes

WHAT WE DOCUMENTED

32

photos

10/10


sections checked

4

test squares

- ◆ Walked all 4 sides and all 4 roof slopes. Roof was dry, wind calm.
- ◆ Test squares (10×10 ft): north 11 hits, west 9, south 3, east 2.
- ◆ Round dents on 2 roof vents and on the north and west gutters.
- ◆ 3 cracks in the north vinyl siding and 1 chip on the west wall.
- ◆ Torn screens on 2 north windows; dented fins on the north face of the AC unit.


TEST SQUARES AT A GLANCE 10 × 10 FT, HITS COUNTED



11

hits


North slope



9

hits

West slope



3

hits

South slope



2

hits

East slope

Each count is the number of chalk-circled hits inside one 10×10 ft square. Counts are recorded as found.

INSIDE THIS REPORT

1	House number & all 4 sides	5 photos	2	Window screens & AC unit	2 photos
3	Soft metals	3 photos	4	Gutters & downspouts	2 photos
5	Siding	3 photos	6	Hits, before & after chalk	4 photos
7	Ladder & roof access	1 photo	8	Roof pitch & surface	2 photos
9	Test squares	4 photos	10	Test square photos	6 photos



These are photos and notes, not a verdict or a price. Only your insurance company decides what your policy covers.

GOOD TO KNOW · NEBRASKA DEPARTMENT OF INSURANCE

You can be there. The state advises homeowners to be present and watch when any contractor inspects their home. You are always welcome to watch ours.

Questions about insurance? Free consumer hotline: 1-877-564-7323

QUESTIONS ABOUT THESE PHOTOS?

Call or text Kenny Cruz

402-936-2709

Hablamos español · Alex Mendez 402-889-3385



SCAN TO TEXT KENNY

HMP SIDING & ROOFING LLC

Fremont, NE · Registered & insured

NE contractor registration #



These are photos and notes, not a verdict or a price. Only your insurance company decides what your policy covers.

1**HOUSE NUMBER & ALL 4 SIDES**

5 PHOTOS

What we check: The house number first, then a wide photo of each side of the house.



SAMPLE 1.1

1.1 House number

SAMPLE 1.2

1.2 Front (south) side

SAMPLE 1.3

1.3 East side

SAMPLE 1.4

1.4 Back (north) side

SAMPLE 1.5

1.5 West side**INSPECTOR'S NOTE**

All 4 sides photographed from the yard before anything else.

2**WINDOW SCREENS & AC UNIT**

2 PHOTOS

What we check: Dents or tears in window screens and AC fins, which can show where hail came from.



SAMPLE 2.1

2.1 North bedroom screen, 2 tears

SAMPLE 2.2

2.2 AC unit, north face of the fins**INSPECTOR'S NOTE**


Tears on 2 north window screens. Fin dents on the north face of the AC unit only.

3

SOFT METALS

3 PHOTOS

What we check: Vents, flashing and gutter straps: round dents in thin metal.



3.1 Roof vent, round dents

3.2 Chimney flashing

3.3 Gutter strap, west side

INSPECTOR'S NOTE


Round dents on 2 of 4 roof vents. Flashing photographed; no marks seen on it.

4

GUTTERS & DOWNSPOUTS

2 PHOTOS

What we check: Round dings in the gutters; granules collected inside gutters and downspouts.



4.1 North gutter, dings along the front edge

4.2 Granules collected in the downspout outlet

INSPECTOR'S NOTE

Round dings on the north and west gutters. A handful of granules at the NW downspout.

5

SIDING

3 PHOTOS

What we check: Storm side first. Vinyl: cracks, chips, round holes. Fiber cement: chipped paint, hairline cracks.



5.1 North wall, vinyl crack #1

5.2 North wall, vinyl crack #2 with tape

5.3 West wall, chip near the corner

INSPECTOR'S NOTE


Vinyl siding. 3 sharp cracks on the north wall, 1 chip on the west wall. South and east walls: nothing marked.

6


HITS, BEFORE & AFTER CHALK

4 PHOTOS


What we check: Each hit photographed unmarked first, then circled in chalk and photographed again.




SAMPLE 6.1



SAMPLE 6.2



SAMPLE 6.3



SAMPLE 6.4

6.1 North gutter hit, unmarked

6.2 Same hit, chalk-circled

6.3 North siding hit, unmarked

6.4 Same hit, chalk-circled

INSPECTOR'S NOTE

North gutter and north siding: every hit photographed unmarked, then chalk-circled and photographed again.

7

LADDER & ROOF ACCESS

1 PHOTO

What we check: Ladder on level ground, 3-point contact, extended about 3 ft above the roofline.



SAMPLE 7.1

7.1 Ladder at the NE corner, level ground

INSPECTOR'S NOTE

Ladder on level ground, extended about 3 ft above the roofline.

8


ROOF PITCH & SURFACE

2 PHOTOS

What we check: Roof pitch and surface checked before walking it (wet, icy, mossy or windy roofs are not walked).



SAMPLE 8.1



SAMPLE 8.2

8.1 Pitch gauge on the north slope: 6/12

8.2 Surface: dry, no moss

INSPECTOR'S NOTE

Pitch 6/12, asphalt shingles. Roof dry, wind calm; walked all 4 slopes.

9

TEST SQUARES

4 PHOTOS

What we check: One 10×10 ft square per roof slope, away from trees. Hits circled and counted.




9.1 North square, wide with label

9.2 West square, wide with label

9.3 South square, wide with label

9.4 East square, wide with label



INSPECTOR'S NOTE

One 10×10 ft square per slope, away from trees. Hits circled and counted.

10

TEST SQUARE PHOTOS

6 PHOTOS

What we check: Each square photographed wide (with the slope label), medium, then close-up with a coin or tape for scale.




10.1 North: wide

10.2 North: medium

10.3 North: close-up with a quarter

10.4 West: wide



10.5 West: medium

10.6 West: close-up with tape

INSPECTOR'S NOTE

Each square photographed wide, medium, then close with a coin or tape for scale.

PROPIEDAD

123 Sample St

Fremont, NE 68025

FECHA DE INSPECCIÓN

25 de septiembre de 2026

TORMENTA CONSULTADA

22 de septiembre de 2026

INSPECCIONÓ

Kenny Cruz

CONDICIONES

Seco, sin viento, 64°F

TECHO

Tejas de asfalto · 6/12 · 4 pendientes

LO QUE DOCUMENTAMOS

32

fotos

10/10


secciones revisadas

4

cuadros de prueba

- ◆ Revisamos los 4 lados y las 4 pendientes del techo. Techo seco, sin viento.
- ◆ Cuadros de prueba (10×10 pies): norte 11 golpes, oeste 9, sur 3, este 2.
- ◆ Abolladuras redondas en 2 ventilas y en las canaletas norte y oeste.
- ◆ 3 grietas en el siding de vinil norte y 1 astilla en la pared oeste.
- ◆ Mosquiteros rotos en 2 ventanas del norte; aletas abolladas en la cara norte del aire acondicionado.


CUADROS DE PRUEBA DE UN VISTAZO 10 × 10 PIES, GOLPES CONTADOS



11

golpes

Pendiente norte



9

golpes

Pendiente oeste



3

golpes

Pendiente sur



2

golpes

Pendiente este

Cada número es la cantidad de golpes marcados con tiza dentro de un cuadro de 10×10 pies. Se anotan tal como se encontraron.

EN ESTE REPORTE

1	Número de la casa y los 4 lados	5 fotos	2	Mosquiteros y aire acondicionado	2 fotos
3	Metales blandos	3 fotos	4	Canaletas y bajantes	2 fotos
5	Siding	3 fotos	6	Golpes, antes y después de la tiza	4 fotos
7	Escalera y acceso al techo	1 foto	8	Inclinación y superficie del techo	2 fotos
9	Cuadros de prueba	4 fotos	10	Fotos de los cuadros	6 fotos



Estas son fotos y notas, no un veredicto ni un precio. Solo su compañía de seguros decide lo que cubre su póliza.

BUENO SABERLO · DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE NEBRASKA

Usted puede estar presente. El estado aconseja que el dueño esté presente y mire cuando cualquier contratista inspecciona su casa. Siempre lo invitamos a ver la nuestra.

¿Preguntas sobre su seguro? Línea gratuita para consumidores: 1-877-564-7323

¿PREGUNTAS SOBRE ESTAS FOTOS?

Llame o mande texto a Alex Mendez

402-889-3385

We speak English · Kenny Cruz 402-936-2709



ESCANEE: TEXTO A ALEX

HMP SIDING & ROOFING LLC

Fremont, NE · Registrados y asegurados

Registro de contratista NE #



Estas son fotos y notas, no un veredicto ni un precio. Solo su compañía de seguros decide lo que cubre su póliza.

1

NÚMERO DE LA CASA Y LOS 4 LADOS

5 FOTOS

Qué revisamos: Primero el número de la casa, luego una foto amplia de cada lado.



1.1 Número de la casa



1.2 Frente (lado sur)



1.3 Lado este



1.4 Parte de atrás (lado norte)



1.5 Lado oeste

NOTA DEL INSPECTOR

Fotografiamos los 4 lados desde el patio antes de todo.

2

MOSQUITEROS Y AIRE ACONDICIONADO

2 FOTOS

Qué revisamos: Abolladuras o roturas en mosquiteros y aletas del aire acondicionado, que pueden mostrar de dónde vino el granizo.



2.1 Mosquitero de la recámara norte, 2 roturas



2.2 Aire acondicionado, cara norte de las aletas

NOTA DEL INSPECTOR


Roturas en 2 mosquiteros del lado norte. Aletas abolladas solo en la cara norte del aire acondicionado.

3


METALES BLANDOS

3 FOTOS


Qué revisamos: Ventilass, tapajuntas y sujetadores de canaleta: abolladuras redondas en metal delgado.



3.1 Ventila del techo, abolladuras redondas



3.2 Tapajuntas de la chimenea redondas



3.3 Sujetador de canaleta, lado oeste

NOTA DEL INSPECTOR

Abolladuras redondas en 2 de 4 ventilass. Tapajuntas fotografiado; no vimos marcas.

4

CANALETAS Y BAJANTES

2 FOTOS

Qué revisamos: Golpes redondos en las canaletas; gránulos juntados dentro de canaletas y bajantes.



4.1 Canaleta norte, golpes en el borde



4.2 Gránulos juntados en la salida del bajante

NOTA DEL INSPECTOR

Golpes redondos en las canaletas norte y oeste. Un puño de gránulos en el bajante noroeste.

5

SIDING

3 FOTOS

Qué revisamos: Primero el lado de la tormenta. Vinil: grietas, astillas, hoyos redondos. Fibrocemento: pintura desprendida, grietas finas.



5.1 Pared norte, grieta en vinil #1

5.2 Pared norte, grieta #2 con cinta

5.3 Pared oeste, astilla junto a la esquina

NOTA DEL INSPECTOR
Siding de vinil. 3 grietas marcadas en la pared norte, 1 astilla en la pared oeste. Paredes sur y este: nada marcado.

6

GOLPES, ANTES Y DESPUÉS DE LA TIZA

4 FOTOS

Qué revisamos: Cada golpe se fotografió primero sin marcar; luego se marcó con tiza y se fotografió otra vez.



6.1 Golpe en la canaleta norte, sin marcar

6.2 El mismo golpe, con círculo de tiza

6.3 Golpe en el siding norte, sin marcar

6.4 El mismo golpe, con círculo de tiza

NOTA DEL INSPECTOR
Canaleta y siding norte: cada golpe fotografiado sin marcar, luego con círculo de tiza y otra foto.

7

ESCALERA Y ACCESO AL TECHO

1 FOTO

Qué revisamos: Escalera en suelo parejo, 3 puntos de apoyo, unos 3 pies arriba del techo.



7.1 Escalera en la esquina noreste, suelo parejo

NOTA DEL INSPECTOR
Escalera en suelo parejo, unos 3 pies arriba del techo.

8

INCLINACIÓN Y SUPERFICIE DEL TECHO

2 FOTOS

Qué revisamos: Revisamos la inclinación y la superficie antes de subir (no caminamos techos mojados, con hielo, musgo o viento).



8.1 Medidor en la pendiente norte: 6/12



8.2 Superficie: seca, sin musgo


NOTA DEL INSPECTOR
Inclinación 6/12, tejas de asfalto. Techo seco, sin viento; caminamos las 4 pendientes.

9

CUADROS DE PRUEBA

4 FOTOS

Qué revisamos: Un cuadro de 10×10 pies por cada pendiente, lejos de árboles. Golpes marcados y contados.




9.1 Cuadro norte, lejos con etiqueta

9.2 Cuadro oeste, lejos con etiqueta

9.3 Cuadro sur, lejos con etiqueta

9.4 Cuadro este, lejos con etiqueta



NOTA DEL INSPECTOR


Un cuadro de 10×10 pies por pendiente, lejos de árboles. Golpes marcados y contados.

10

FOTOS DE LOS CUADROS

6 FOTOS

Qué revisamos: Cada cuadro fotografiado de lejos (con la etiqueta de la pendiente), medio y de cerca con moneda o cinta para la escala.




10.1 Norte: lejos

10.2 Norte: medio

10.3 Norte: de cerca con moneda

10.4 Oeste: lejos



10.5 Oeste: medio

10.6 Oeste: de cerca con cinta

NOTA DEL INSPECTOR

Cada cuadro fotografiado de lejos, medio y de cerca con moneda o cinta para la escala.