

INSPECTION PHOTOS & NOTES



PROPERTY 123 Sample St Fremont, NE 68025	INSPECTED ON September 25, 2026	STORM DATE ASKED ABOUT September 22, 2026
INSPECTED BY Kenny Cruz	CONDITIONS Dry, calm, 64°F	ROOF Asphalt shingles · 6/12 · 4 slopes

WHAT WE DOCUMENTED

30 photos **10/10** sections checked **4** test squares

- ◆ Walked all 4 sides and all 4 roof slopes. Roof was dry, wind calm.
- ◆ Test squares (10×10 ft): north 11 hits, west 9, south 3, east 2.
- ◆ Round dents on 2 roof vents and on the north and west gutters.
- ◆ 3 cracks in the north vinyl siding and 1 chip on the west wall.
- ◆ Torn screens on 2 north windows; dented fins on the north face of the AC unit.

TEST SQUARES AT A GLANCE 10 × 10 FT, HITS COUNTED

 11 hits North slope	 9 hits West slope	 3 hits South slope	 2 hits East slope
---	---	--	---

Each count is the number of chalk-circled hits inside one 10×10 ft square. Counts are recorded as found.

INSIDE THIS REPORT

1 House number & all 4 sides	5 photos	2 Window screens & AC unit	2 photos
3 Soft metals	3 photos	4 Gutters & downspouts	2 photos
5 Siding	3 photos	6 Marked hits	2 photos
7 Ladder & roof access	1 photo	8 Roof pitch & surface	2 photos
9 Test squares	4 photos	10 Test square photos	6 photos



These are photos and notes, not a verdict or a price. Only your insurance company decides what your policy covers.

QUESTIONS ABOUT THESE PHOTOS?

Call or text Kenny Cruz

402-936-2709

Hablamos español · Alex Mendez 402-889-3385



SCAN TO TEXT KENNY

HMP SIDING & ROOFING LLC

Fremont, NE · Registered & insured
NE contractor registration #



These are photos and notes, not a verdict or a price. Only your insurance company decides what your policy covers.

1**HOUSE NUMBER & ALL 4 SIDES**

5 PHOTOS

What we check: The house number first, then a wide photo of each side of the house.



SAMPLE 1.1

1.1 House number

SAMPLE 1.2

1.2 Front (south) side

SAMPLE 1.3

1.3 East side

SAMPLE 1.4

1.4 Back (north) side

SAMPLE 1.5

1.5 West side**INSPECTOR'S NOTE**

All 4 sides photographed from the yard before anything else.

2**WINDOW SCREENS & AC UNIT**

2 PHOTOS

What we check: Dents or tears in window screens and AC fins, which can show where hail came from.



SAMPLE 2.1

2.1 North bedroom screen, 2 tears

SAMPLE 2.2

2.2 AC unit, north face of the fins**INSPECTOR'S NOTE**


Tears on 2 north window screens. Fin dents on the north face of the AC unit only.

3

SOFT METALS

3 PHOTOS

What we check: Vents, flashing and gutter straps: round dents in thin metal.



3.1 Roof vent, round dents

3.2 Chimney flashing

3.3 Gutter strap, west side


INSPECTOR'S NOTE
Round dents on 2 of 4 roof vents. Flashing photographed; no marks seen on it.

4

GUTTERS & DOWNSPOUTS

2 PHOTOS

What we check: Round dings in the gutters; granules collected inside gutters and downspouts.



4.1 North gutter, dings along the front edge

4.2 Granules collected in the downspout outlet

INSPECTOR'S NOTE
Round dings on the north and west gutters. A handful of granules at the NW downspout.

5

SIDING

3 PHOTOS

What we check: Storm side first. Vinyl: cracks, chips, round holes. Fiber cement: chipped paint, hairline cracks.



5.1 North wall, vinyl crack #1

5.2 North wall, vinyl crack #2 with tape

5.3 West wall, chip near the corner


INSPECTOR'S NOTE
Vinyl siding. 3 sharp cracks on the north wall, 1 chip on the west wall. South and east walls: nothing marked.

6


MARKED HITS

2 PHOTOS

What we check: Each hit circled in chalk before it was photographed, so it shows clearly in the photo.



6.1 Chalk circles, north gutter



6.2 Chalk circles, north siding

INSPECTOR'S NOTE

Every hit was circled in chalk before its photo.

7

LADDER & ROOF ACCESS

1 PHOTO

What we check: Ladder on level ground, 3-point contact, extended about 3 ft above the roofline.



7.1 Ladder at the NE corner, level ground

INSPECTOR'S NOTE

Ladder on level ground, extended about 3 ft above the roofline.

8


ROOF PITCH & SURFACE

2 PHOTOS

What we check: Roof pitch and surface checked before walking it (wet, icy, mossy or windy roofs are not walked).



8.1 Pitch gauge on the north slope: 6/12



8.2 Surface: dry, no moss

INSPECTOR'S NOTE

Pitch 6/12, asphalt shingles. Roof dry, wind calm; walked all 4 slopes.

9

TEST SQUARES

4 PHOTOS

What we check: One 10×10 ft square per roof slope, away from trees. Hits circled and counted.




9.1 North square, wide with label

9.2 West square, wide with label

9.3 South square, wide with label

9.4 East square, wide with label



INSPECTOR'S NOTE
One 10×10 ft square per slope, away from trees. Hits circled and counted.

10

TEST SQUARE PHOTOS

6 PHOTOS

What we check: Each square photographed wide (with the slope label), medium, then close-up with a coin or tape for scale.




10.1 North: wide

10.2 North: medium

10.3 North: close-up with a quarter

10.4 West: wide



10.5 West: medium

10.6 West: close-up with tape

INSPECTOR'S NOTE
Each square photographed wide, medium, then close with a coin or tape for scale.

PROPIEDAD

123 Sample St

Fremont, NE 68025

FECHA DE INSPECCIÓN

25 de septiembre de 2026

TORMENTA CONSULTADA

22 de septiembre de 2026

INSPECCIONÓ

Kenny Cruz

CONDICIONES

Seco, sin viento, 64°F

TECHO

Tejas de asfalto · 6/12 · 4 pendientes

LO QUE DOCUMENTAMOS

30

fotos

10/10


secciones revisadas

4

cuadros de prueba

- ◆ Revisamos los 4 lados y las 4 pendientes del techo. Techo seco, sin viento.
- ◆ Cuadros de prueba (10×10 pies): norte 11 golpes, oeste 9, sur 3, este 2.
- ◆ Abolladuras redondas en 2 ventilas y en las canaletas norte y oeste.
- ◆ 3 grietas en el siding de vinil norte y 1 astilla en la pared oeste.
- ◆ Mosquiteros rotos en 2 ventanas del norte; aletas abolladas en la cara norte del aire acondicionado.


CUADROS DE PRUEBA DE UN VISTAZO 10 × 10 PIES, GOLPES CONTADOS



11

golpes

Pendiente norte



9

golpes

Pendiente oeste



3

golpes

Pendiente sur



2

golpes

Pendiente este

Cada número es la cantidad de golpes marcados con tiza dentro de un cuadro de 10×10 pies. Se anotan tal como se encontraron.

EN ESTE REPORTE

1	Número de la casa y los 4 lados	5 fotos	2	Mosquiteros y aire acondicionado	2 fotos
3	Metales blandos	3 fotos	4	Canaletas y bajantes	2 fotos
5	Siding	3 fotos	6	Golpes marcados	2 fotos
7	Escalera y acceso al techo	1 foto	8	Inclinación y superficie del techo	2 fotos
9	Cuadros de prueba	4 fotos	10	Fotos de los cuadros	6 fotos



Estas son fotos y notas, no un veredicto ni un precio. Solo su compañía de seguros decide lo que cubre su póliza.

¿PREGUNTAS SOBRE ESTAS FOTOS?

Llame o mande texto a Alex Mendez

402-889-3385

We speak English · Kenny Cruz 402-936-2709



ESCANEE: TEXTO A ALEX

HMP SIDING & ROOFING LLC

Fremont, NE · Registrados y asegurados

Registro de contratista NE #



Estas son fotos y notas, no un veredicto ni un precio. Solo su compañía de seguros decide lo que cubre su póliza.

1

NÚMERO DE LA CASA Y LOS 4 LADOS

5 FOTOS

Qué revisamos: Primero el número de la casa, luego una foto amplia de cada lado.



1.1 Número de la casa



1.2 Frente (lado sur)



1.3 Lado este



1.4 Parte de atrás (lado norte)



1.5 Lado oeste

NOTA DEL INSPECTOR

Fotografiamos los 4 lados desde el patio antes de todo.

2


MOSQUITEROS Y AIRE ACONDICIONADO

2 FOTOS

Qué revisamos: Abolladuras o roturas en mosquiteros y aletas del aire acondicionado, que pueden mostrar de dónde vino el granizo.



2.1 Mosquitero de la recámara norte, 2 roturas



2.2 Aire acondicionado, cara norte de las aletas

NOTA DEL INSPECTOR


Roturas en 2 mosquiteros del lado norte. Aletas abolladas solo en la cara norte del aire acondicionado.

3

METALES BLANDOS

3 FOTOS

Qué revisamos: Ventilass, tapajuntas y sujetadores de canaleta: abolladuras redondas en metal delgado.



3.1 Ventilass del techo, abolladuras redondas

3.2 Tapajuntas de la chimenea

3.3 Sujetador de canaleta, lado oeste

NOTA DEL INSPECTOR


Abolladuras redondas en 2 de 4 ventilass. Tapajuntas fotografiado; no vimos marcas.

4

CANALETAS Y BAJANTES

2 FOTOS

Qué revisamos: Golpes redondos en las canaletas; gránulos juntados dentro de canaletas y bajantes.



4.1 Canaleta norte, golpes en el borde

4.2 Gránulos juntados en la salida del bajante

NOTA DEL INSPECTOR

Golpes redondos en las canaletas norte y oeste. Un puño de gránulos en el bajante noroeste.

5

SIDING

3 FOTOS

Qué revisamos: Primero el lado de la tormenta. Vinil: grietas, astillas, hoyos redondos. Fibrocemento: pintura desprendida, grietas finas.



5.1 Pared norte, grieta en vinil #1

5.2 Pared norte, grieta #2 con cinta

5.3 Pared oeste, astilla junto a la esquina


NOTA DEL INSPECTOR
Siding de vinil. 3 grietas marcadas en la pared norte, 1 astilla en la pared oeste. Paredes sur y este: nada marcado.

6

GOLPES MARCADOS

2 FOTOS

Qué revisamos: Cada golpe se marcó con tiza antes de la foto, para que se vea claro.



6.1 Círculos de tiza, canaleta norte

6.2 Círculos de tiza, siding norte

NOTA DEL INSPECTOR
Cada golpe se marcó con tiza antes de la foto.

7

ESCALERA Y ACCESO AL TECHO

1 FOTO

Qué revisamos: Escalera en suelo parejo, 3 puntos de apoyo, unos 3 pies arriba del techo.



7.1 Escalera en la esquina noreste, suelo parejo

NOTA DEL INSPECTOR

Escalera en suelo parejo, unos 3 pies arriba del techo.

8

INCLINACIÓN Y SUPERFICIE DEL TECHO

2 FOTOS

Qué revisamos: Revisamos la inclinación y la superficie antes de subir (no caminamos techos mojados, con hielo, musgo o viento).



8.1 Medidor en la pendiente norte: 6/12



8.2 Superficie: seca, sin musgo

NOTA DEL INSPECTOR


Inclinación 6/12, tejas de asfalto. Techo seco, sin viento; caminamos las 4 pendientes.

9

CUADROS DE PRUEBA


4 FOTOS

Qué revisamos: Un cuadro de 10×10 pies por cada pendiente, lejos de árboles. Golpes marcados y contados.




SAMPLE 9.1

9.1 Cuadro norte, lejos con etiqueta




SAMPLE 9.2

9.2 Cuadro oeste, lejos con etiqueta




SAMPLE 9.3

9.3 Cuadro sur, lejos con etiqueta




SAMPLE 9.4

9.4 Cuadro este, lejos con etiqueta



11 golpes
Pendiente norte



9 golpes
Pendiente oeste



3 golpes
Pendiente sur



2 golpes
Pendiente este

NOTA DEL INSPECTOR

Un cuadro de 10×10 pies por pendiente, lejos de árboles. Golpes marcados y contados.

10

FOTOS DE LOS CUADROS

6 FOTOS

Qué revisamos: Cada cuadro fotografiado de lejos (con la etiqueta de la pendiente), medio y de cerca con moneda o cinta para la escala.



SAMPLE 10.1

10.1 Norte: lejos



SAMPLE 10.2

10.2 Norte: medio



SAMPLE 10.3

10.3 Norte: de cerca con moneda



SAMPLE 10.4

10.4 Oeste: lejos



SAMPLE 10.5

10.5 Oeste: medio



SAMPLE 10.6

10.6 Oeste: de cerca con cinta

NOTA DEL INSPECTOR

Cada cuadro fotografiado de lejos, medio y de cerca con moneda o cinta para la escala.