


Analyse panoramiques dentaires : comparatifs avant/après

Avant



Après



Constat objectif APRÈS traitements :

- Couronnes présentes sur la quasi-totalité des dents
- Passage d'une dentition majoritairement naturelle à une dentition prothétique quasi intégrale
- Matériaux radio-opaques : structures dentaires naturelles et racines partiellement ou totalement masquées
- Modifications incompatibles avec des soins conservateurs
- Interventions lourdes, invasives ; atteinte globale irréversible de l'ensemble de la bouche

Conclusion factuelle

L'analyse reposant exclusivement sur l'observation radiologique des panoramiques fournis permet de mettre en évidence la transformation massive et irréversible de la dentition initiale, consécutive à des traitements prothétiques étendus.