

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°074-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EOLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 22
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1131-SU
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-17
REALIZADO POR : I.CH.A

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22.1
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 7.8
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 34%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.262	2.170	2.050
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	22.2	21.28	20.11

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	8.0	7.9	8.1
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	10.4	10.8	10.7
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		487	165.5	329	113.6	135	49.8
0.050		1473	490.2	995	332.8	437	149.2
0.075		2402	796.1	1687	560.7	695	234.0
0.100	1000	3229	1068.2	2084	691.3	951	318.4
0.125		4232	1398.3	2871	950.2	1246	415.6
0.150		4996	1649.9	3320	1098.3	1502	499.7
0.175		5777	1906.8	3803	1257.2	1744	579.6
0.200	1500	6244	2060.5	4203	1388.7	1888	626.7
0.300		8052	2655.8	5525	1823.9	2451	812.0
0.400		9372	3090.2	6308	2081.6	2825	935.1
0.500		10304	3396.9	6862	2263.8	3121	1032.6

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°074-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EOLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 110
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 137
Peso unitario seco (kN/m^3): 22.2

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 73
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 92
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.28

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 33
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 42
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.11



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.1	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.0	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	107	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	64	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	133	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	80	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

