

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°079-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-30

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 21
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1130-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-17
REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 23.6
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 5
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 36%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : -
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros : -

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.400	2.277	2.171
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	23.5	22.33	21.29

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	5.5	5.2	5.2
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	8.4	8.5	8.6
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		810	271.9	489	166.2	224	79.2
0.050		1895	629.2	1256	418.8	487	165.7
0.075		2880	953.4	1599	531.8	765	257.2
0.100	1000	3622	1197.7	2199	729.2	1031	344.8
0.125		4593	1517.0	2768	916.5	1336	445.0
0.150		5374	1774.3	3310	1094.9	1582	525.9
0.175		5993	1978.0	3864	1277.3	1855	615.8
0.200	1500	6641	2191.3	4400	1453.5	2150	713.2
0.300		8126	2679.9	5632	1859.0	2759	913.4
0.400		9146	3015.7	6362	2099.5	3179	1051.8
0.500		9691	3195.0	6679	2203.6	3321	1098.4

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°079-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-30

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 124
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 144
Peso unitario seco (kN/m^3): 23.5

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 75
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 94
Peso unitario seco (kN/m^3): 22.33

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 35
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 46
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.29



PESO UNITARIO SECO 100%:	23.6	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	22.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	124	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	78	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	144	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	94	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

