

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-25 SU37

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC
DIRECCIÓN** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE
PROYECTO** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3
UBICACIÓN** : CONDOMINIO MONTEMAR - SAN ANTONIO - CAÑETE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 847- 25
OT N° : 864- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-07

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: C-1	COD. MUESTRA	: 1163-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-06-28
TIPO DE MUESTRA (**)	: MATERIAL PROPIO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-06-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: D.I.Z.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³)	: 19.72	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 8.6	Método de Preparación:	: -
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	-	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico	-	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	1.998	1.861	1.765
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	19.6	18.25	17.31

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	8.2	8.3	8.4
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	16.0	17.6	15.8
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		114	42.8	80	31.6	48	21.1
0.050		226	79.8	158	57.5	95	36.6
0.075		332	114.8	233	82.0	140	51.3
0.100	1000	425	145.2	297	103.2	178	64.1
0.125		516	175.1	361	124.2	217	76.7
0.150		729	245.3	510	173.3	306	106.2
0.175		823	276.3	576	195.0	346	119.2
0.200	1500	1015	339.5	711	239.3	426	145.7
0.300		1591	529.0	1114	371.9	668	225.3
0.400		2209	732.3	1546	514.2	928	310.7
0.500		2715	899.0	1900	630.9	1140	380.7

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-25 SU37

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC
DIRECCIÓN** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE
PROYECTO** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3
UBICACIÓN** : CONDOMINIO MONTEMAR - SAN ANTONIO - CAÑETE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 847- 25
OT N° : 864- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-07

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 15
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 22
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 11
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 16
Peso unitario seco (kN/m^3): 18.25

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 7
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 9
Peso unitario seco (kN/m^3): 17.31



PESO UNITARIO SECO 100%:	19.7	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	18.7	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	15	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	13	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	22	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	16	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

