

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 SU37

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC
DIRECCIÓN** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE
PROYECTO** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3
UBICACIÓN** : CONDOMINIO MONTEMAR - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 847- 25
OT N° : 864- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-07

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: C-1	COD. MUESTRA	: 172-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-06-02
TIPO DE MUESTRA (**)	: AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-06-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: D.I.Z.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	: 23.8	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 4.2	Método de Preparación:	: B
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 8%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros	-	ASTM D4318	
	-	ASTM D6913	

PESO UNITARIO SECO								
Nº GOLPES			56		25		10	
Condición de la muestra			Saturado		Saturado		Saturado	
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.420		2.238		2.071	
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	23.7		21.94		20.31	
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN								
Contenido de humedad		%	4.5		4.6		4.6	
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO								
Contenido de humedad		%	5.9		6.4		7.7	
HINCHAMIENTO								
Hinchazón		%	0.0		0.0		0.0	
FUERZA Y ESFUERZO								
Penetración	Tensión Estandar SS		56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000			0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025			609	205.7	426	145.6	256	89.5
0.050			1526	507.7	1068	357.0	641	216.3
0.075			2289	758.8	1602	532.8	961	321.8
0.100	1000		3316	1096.7	2321	769.3	1393	463.7
0.125			4225	1396.1	2958	978.9	1775	589.5
0.150			5114	1688.6	3580	1183.6	2148	712.3
0.175			6054	1998.0	4238	1400.2	2543	842.3
0.200	1500		6617	2183.2	4632	1529.9	2779	920.1
0.300			9310	3069.7	6517	2150.4	3910	1292.4
0.400			10692	3524.7	7485	2468.9	4491	1483.5
0.500			11133	3669.8	7793	2570.5	4676	1544.4

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 SU37**

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC
DIRECCIÓN** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE
PROYECTO** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3
UBICACIÓN** : CONDOMINIO MONTEMAR - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 847- 25
OT N° : 864- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-07

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21**


CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 109
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 147
Peso unitario seco (kN/m³) : 23.7

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 77
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 103
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.94

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 46
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 62
Peso unitario seco (kN/m³) : 20.31



PESO UNITARIO SECO 100%:	23.8	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	22.6	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	109	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	89	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	147	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	103	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

