

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°144-25 SU37

CLIENTE : CONSORCIO PROCERES **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 (PISO 5 OFICINA 5A-2D) LIMA - LIMA - EL **RECEPCIÓN N°** : 1586- 25
PROYECTO** : CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL
ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PROCERES - AV. WIESSE, **OT N°** : 1627- 25
TRAMO AV. PERÚ - AV. DEL CRUCE ESTE, CON CUI N° 2673653
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL **F. EMISIÓN** : 2025-11-28
DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: JICAMARCA	COD. MUESTRA	: 308-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-11-12
TIPO DE MUESTRA (**)	: COMBINACIÓN	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-11-13
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA					
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	21,04	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	4,3	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	18,6%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10
Descripción de muestra					
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI	ASTM C136
Otros					

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES		56		25	10
Condición de la muestra		Saturado		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm ³	2,144	2,051	1,973
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m ³	21,0	20,11	19,35

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	3.9	4.3	4.5

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	6,6	6,3	6,6

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0,0	0,0	0,0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		612	201,5	291	96,3	166	55,2
0,050		1111	365,3	695	228,7	377	124,6
0,075		1868	613,5	1182	388,6	559	184,2
0,100	1000	2912	956,1	1696	557,0	708	233,1
0,125		3498	1148,3	2064	677,8	1048	344,5
0,150		4190	1375,2	2518	826,9	1315	432,0
0,175		4581	1503,4	2888	948,2	1532	503,5
0,200	1500	5255	1724,6	3327	1092,0	1910	627,3
0,300		7316	2400,7	4628	1518,9	2567	842,7
0,400		9294	3049,4	5865	1924,6	2986	980,2
0,500		10146	3329,0	6396	2098,8	3279	1076,4

Observaciones:






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°144-25 SU37

CLIENTE : CONSORCIO PROCERES
DIRECCIÓN** : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 (PISO 5 OFICINA 5A-2D) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
PROYECTO** : CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL
ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PROCERES - AV. WIESSE,
TRAMO AV. PERÚ - AV. DEL CRUCE ESTE, CON CUI N° 2673653
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1586- 25
OT N° : 1627- 25
F. EMISIÓN : 2025-11-28

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 90
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 115
Peso unitario seco (kN/m^3): 21,0

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 54
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 72
Peso unitario seco (kN/m^3): 20,11

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 26
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 39
Peso unitario seco (kN/m^3): 19,35



PESO UNITARIO SECO 100%:	21,0	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,0	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	90	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	50	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	115	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	66	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

