

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°150-25 SU37

CLIENTE : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL SHERATON) LIMA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1737- 25
PROYECTO** : "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2333916" **OT N°** : 1782- 25
UBICACIÓN** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH **F. EMISIÓN** : 2025-12-16

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: C-1	COD. MUESTRA	: 280-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-11-28
TIPO DE MUESTRA (**)	: MATERIAL PROPIO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-12-04
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.C.H.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 20,8	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 4	Método de Preparación:	: A
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 2,8%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES		56	25
Condición de la muestra		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2,070	1,967
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	20,3	19,29

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	4,0	3,8

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	10,7	11,6

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0,0	0,0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		81	27,3	57	19,4	40	13,8
0,050		187	62,3	131	43,8	92	30,9
0,075		324	107,2	227	75,3	159	52,9
0,100	1000	511	168,5	358	118,2	251	83,0
0,125		790	259,8	553	182,1	387	127,7
0,150		1009	331,9	707	232,6	495	163,0
0,175		1274	418,6	892	293,3	624	205,5
0,200	1500	1521	499,8	1065	350,1	745	245,3
0,300		2667	875,5	1867	613,1	1307	429,4
0,400		3419	1122,3	2393	785,8	1675	550,3
0,500		3987	1308,6	2791	916,2	1954	641,6

Observaciones:






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°150-25 SU37

CLIENTE : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
DIRECCIÓN** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL SHERATON) LIMA - LIMA -
LIMA
PROYECTO** : "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA
CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CUI 2333916"
UBICACIÓN** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1737- 25
OT N° : 1782- 25
F. EMISIÓN : 2025-12-16

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 31
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 45
Peso unitario seco (kN/m³) : 20,3

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 22
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 31
Peso unitario seco (kN/m³) : 19,29

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 16
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 23
Peso unitario seco (kN/m³) : 18,32



PESO UNITARIO SECO 100%:	20,8	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	19,8	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	31	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	24	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	45	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	31	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 16/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

