

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°227-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO

RECEPCIÓN N° : 1784- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE
CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.

FECHA EMISIÓN: : 2025-12-17

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : ACUÑA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 330-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-10
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-12

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	20	20	80
3/8 in (9.5 mm)	13	33	67
No. 4 (4.75 mm)	13	46	54
Menor (No. 4)	54	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,80	2,80	2,80	2,80
contenido de agua saturación (%)	12,6	9,8	10,4	13,1


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,154	2,333	2,356	2,278

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4,0	6,2	8,7	11,3
Densidad Seca (g/cm³)	2,072	2,197	2,168	2,047
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20,32	21,54	21,26	20,07



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

21,60 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6,9 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°227-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO

RECEPCIÓN N° : 1784- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE
CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.

FECHA EMISIÓN: : 2025-12-17

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
GW-GM
3/4

Ref. Informe N°592-25 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 17/12/25
Motivo: Autorización de informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

