

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°340-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : SITES DEL PERÚ S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,  
LIMA, LIMA.  
**PROYECTO \*\*** : LC3021 CA\_NUEVA ESPERANZA  
**UBICACIÓN \*\*** : CENTRO POBLADO LACRA MZ B, LOTE 5, DIST. CHANGUILLO, NASCA, ICA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 796-25  
**OT N°** : 813-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : C-1  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1  
**TIPO DE MUESTRA** : SUELO  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales

**CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1194-SU-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-23  
**FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-24  
**REALIZADO POR** : B.P.G

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                              |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 100                              |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 100                              |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 100                              |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 100                              |
| No.4                   | 4.75 mm  | 100                              |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 98                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 87                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 57                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 34                               |
| No. 100                | 150 µm   | 20                               |
| No. 140                | 106 µm   | 11                               |
| No. 200                | 75 µm    | 8                                |



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°340-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : SITES DEL PERÚ S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,  
LIMA, LIMA.  
**PROYECTO \*\*** : LC3021 CA\_NUEVA ESPERANZA  
**UBICACIÓN \*\*** : CENTRO POBLADO LACRA MZ B, LOTE 5, DIST. CHANGUILLO, NASCA, ICA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 796-25  
**OT N°** : 813-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis<br>ASTM D6913/D6913M-17 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                             |                                   |
| CANTERA/SONDAJE** : C-1                                                                                                | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1194-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                                                    | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-23   |
| TIPO DE MUESTRA : SUELO                                                                                                | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-24   |
| LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales                                                                  | REALIZADO POR : B.P.G             |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| No       |
| ----     |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup>  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|          |
|----------|
| SP-SM    |
| Alterada |
| < No 4   |
| -        |

Ref. Informe N°300-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 27/06/25  
Motivo: Autorización  
de  
informes de ensayos

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

