

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**

**INFORME DE ENSAYO N°342-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,  
DEPARTAMENTO LIMA  
**PROYECTO \*\*** : TL2442\_B\_U\_GF\_MP\_30 LEANDRO PASTOR  
EL CARMEN INVERNAS Y MONTES DE LA VIRGEN, SECTOR SAN NICOLAS, VALLE CHANCAY,  
**UBICACIÓN \*\*** : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE ( -6.710578° -79.905600° ), DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE,  
LAMBAYEQUE.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 791-25  
**OT N°** : 808-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27


\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1190-SU-25  
**N° MUESTRA \*\*** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-23  
**TIPO DE MUESTRA** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-25  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : D.I.C

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                              |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 92                               |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 78                               |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 68                               |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 54                               |
| No.4                   | 4.75 mm  | 39                               |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 35                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 29                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 26                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 24                               |
| No. 100                | 150 µm   | 22                               |
| No. 140                | 106 µm   | 20                               |
| No. 200                | 75 µm    | 19                               |



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°342-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,  
DEPARTAMENTO LIMA  
**PROYECTO \*\*** : TL2442\_B\_U\_GF\_MP\_30 LEANDRO PASTOR  
EL CARMEN INVERNAS Y MONTES DE LA VIRGEN, SECTOR SAN NICOLAS, VALLE CHANCAY,  
**UBICACIÓN \*\*** : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE ( -6.710578° -79.905600° ), DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE,  
LAMBAYEQUE.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 791-25  
**OT N°** : 808-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis<br>ASTM D6913/D6913M-17 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>DATOS DE LA MUESTRA</u></b>                                                                                      |                                   |
| CANTERA/SONDAJE** : C-1                                                                                                | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1190-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-2                                                                                                    | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-23   |
| TIPO DE MUESTRA : SUELO                                                                                                | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-25   |
| LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales                                                                  | REALIZADO POR : D.I.C             |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| Si       |
| No 4     |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup>  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|          |
|----------|
| GC       |
| Alterada |
| 2        |
| ANGULAR  |

Ref. Informe N°302-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 27/06/25  
Motivo: Autorización  
de  
informes de ensayos



**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

