

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°345-25 AG19

CLIENTE** : CONSORCIO PROCERES **CÓDIGO:** F-LEM-P-AG-19.02
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 (PISO 5 OFICINA 5A-2D) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO **RECEPCIÓN N°:** 1586- 25
PROYECTO ** : CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PROCERES - AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ - AV. DEL CRUCE ESTE, **OT N°:** 1627- 25
CON CUI N° 2673653
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA **FECHA DE EMISIÓN:** 2025-11-28
**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : SAN MARTIN **CÓDIGO DE LA MUESTRA:** 311-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN:** 2025-11-12
TIPO DE MUESTRA : COMBINACIÓN **FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-11-13
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	11	11	89
3/4 in.	19.0 mm	13	24	76
1/2 in.	12.5 mm	11	36	64
3/8 in.	9.5 mm	7	43	57
No.4	4.75 mm	16	59	41
No.8	2.36 mm	6	65	35
No.10	2.00 mm	1	66	34
No.16	1.18 mm	3	69	31
No. 30	600 µm	4	73	27
No.40	425 µm	3	77	23
No.50	300 µm	4	81	19
No.100	150 µm	7	88	12
No. 200	75 µm	4	93	7,3

Características de la Muestra	
Módulo de fineza	5,03

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

