

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°356-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 812-25

PROYECTO ** : TP5009 CA_MONTEVERDE

OT N° : 829-25

UBICACIÓN ** : CASERÍO GARABATOS EN LA MARGEN DERECHA DE CEMENTERIO,
CASERÍO GARABATOS, DIST. DE LAS LOMAS, PIURA, PIURA.

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1222-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	89
No. 20	850 µm	83
No. 40	425 µm	78
No. 60	250 µm	75
No. 100	150 µm	72
No. 140	106 µm	70
No. 200	75 µm	68

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°356-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

PROYECTO ** : TP5009 CA_MONTEVERDE

UBICACIÓN ** : CASERÍO GARABATOS EN LA MARGEN DERECHA DE CEMENTERIO, CASERÍO GARABATOS, DIST. DE LAS LOMAS, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 812-25

OT N° : 829-25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA : SUELO

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1222-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

REALIZADO POR : B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

Tamaño del tamiz separador

Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

No

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}

Condición de la muestra

Tamaño máximo de partícula (in.)

Forma de la partícula

CH

Alterada

< No 4

-

Ref. Informe N°312-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

