

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°360-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 823-25

PROYECTO ** : AP6237 SOL DE ORO

OT N° : 840-25

UBICACIÓN ** : JR. HUAYNARROQUE MZ. G LOTE 3, URBANIZACIÓN SOL DE ORO, DIST. JULIACA, SAN ROMÁN,
PUNO.

FECHA EMISIÓN : 2025-07-03

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1241-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-26

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	99
3/4 in.	19.0 mm	96
3/8 in.	9.5 mm	72
No.4	4.75 mm	53
No. 10	2.00 mm	38
No. 20	850 µm	27
No. 40	425 µm	15
No. 60	250 µm	4
No. 100	150 µm	2
No. 140	106 µm	1
No. 200	75 µm	1

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°360-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, **RECEPCIÓN N°** : 823-25
LIMA, LIMA. **OT N°** : 840-25
PROYECTO ** : AP6237 SOL DE ORO **FECHA EMISIÓN** : 2025-07-03
UBICACIÓN ** : JR. HUAYNARROQUE MZ. G LOTE 3, URBANIZACIÓN SOL DE ORO, DIST. JULIACA, SAN ROMÁN, PUNO.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1241-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-26
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-27
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : D.I.C

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

Si

No.4

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

SP

Alterada

1 1/2

SUB REDONDEADA

Ref. Informe N°315-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

