

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°362-25 SU24

CLIENTE** : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : AM00500_EL_PORVENIR
UBICACIÓN ** : CARR. EL PORVENIR 00030 CAS. EL PORVENIR , DIST. OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 822-25
OT N° : 839-25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1240-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-27
REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	91
No. 20	850 µm	82
No. 40	425 µm	78
No. 60	250 µm	75
No. 100	150 µm	72
No. 140	106 µm	70
No. 200	75 µm	68

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°362-25 SU24

CLIENTE** : ENTEL PERU S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L REPUBLICA) LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 822-25
LIMA - SAN ISIDRO **OT N°** : 839-25
PROYECTO ** : AM00500_EL_PORVENIR **FECHA EMISIÓN** : 2025-07-04
UBICACIÓN ** : CARR. EL PORVENIR 00030 CAS. EL PORVENIR , DIST. OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA,
AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1240-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-26
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-27
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : B.P.G

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

No

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

CL

Alterada

No 4

-

Ref. Informe N°317-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/07/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

