

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°382-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, **RECEPCIÓN N°** : 791- 25
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO** : TL2442_B_U_GF_MP_30 LEANDRO PASTOR **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-27
UBICACIÓN** : EL CARMEN INVERNAS Y MONTES DE LA VIRGEN, SECTOR SAN NICOLAS, VALLE CHANCAY, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE (-6.710578° -
79.905600°), DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.


** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE *: C-1 **CODIGO DE LA MUESTRA** : 1189-SU-25
N° MUESTRA** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-23
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-24
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-02	LM-10	L-09	LM-9	L-01
N° de Golpes	N°	35	26	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	33.89	36.75	32.84	30.53	29.45
Masa del recipiente y suelo Seco	g	30.78	33.91	29.52	29.46	28.19
Masa del Recipiente	g	21.72	26.34	21.10	23.51	21.34
Masa del Agua	g	3.11	2.84	3.32	1.07	1.26
Masa del Suelo Seco	g	9.06	7.57	8.42	5.95	6.85
Contenido de Humedad	%	34.3	37.5	39.4	18.0	18.4



Límite Líquido **37**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **19**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°382-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

RECEPCIÓN N° : 791- 25

PROYECTO ** : TL2442_B_U_GF_MP_30 LEANDRO PASTOR

FECHA EMISIÓN : 2025-06-27

UBICACIÓN ** : EL CARMEN INVERNAS Y MONTES DE LA VIRGEN, SECTOR SAN NICOLAS, VALLE CHANCAY, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE (-6.710578° -
79.905600°), DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
46%
-
8.3%

Ref. Informe N°1159-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

