

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°389-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : UC00222_FLOR_DEL_VALLE
UBICACIÓN ** : FLOR DEL VALLE S/N, DIST. CURIMANA , PADRE ABAD, UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 809- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1217-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-10	LM-13	LM-14	L-03	L-08
N° de Golpes	N°	34	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.05	38.88	38.64	28.07	29.34
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.33	33.42	33.20	26.71	27.86
Masa del Recipiente	g	26.34	25.27	25.47	21.20	21.81
Masa del Agua	g	5.72	5.46	5.44	1.36	1.48
Masa del Suelo Seco	g	8.99	8.15	7.73	5.51	6.05
Contenido de Humedad	%	63.6	67.0	70.4	24.7	24.5



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°389-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : UC00222_FLOR_DEL_VALLE
UBICACIÓN ** : FLOR DEL VALLE S/N, DIST. CURIMANA , PADRE ABAD, UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 809- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
4.7%
-
33.4%

Ref. Informe N°1180-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

