

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°404-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : TA1653_F_U_GF_AT_42 CA_CANTU_PAMPA
UBICACIÓN ** : CANTU PAMPA U.C. 40150, DIST. HUARAZ, HUARAZ, ANCASH.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 846- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1245-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-29

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-11	LM-13	LM-8	LM-1	5
N° de Golpes	N°	32	26	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.80	39.23	46.52	47.46	42.41
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.88	36.72	42.41	45.91	41.50
Masa del Recipiente	g	24.61	25.26	25.20	35.89	35.49
Masa del Agua	g	2.92	2.51	4.11	1.55	0.91
Masa del Suelo Seco	g	14.27	11.46	17.21	10.02	6.01
Contenido de Humedad	%	20.5	21.9	23.9	15.5	15.1



Límite Líquido	22
Límite Plástico	15
Índice de Plasticidad	7

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°404-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : TA1653_F_U_GF_AT_42 CA_CANTU_PAMPA
UBICACIÓN ** : CANTU PAMPA U.C. 40150, DIST. HUARAZ, HUARAZ, ANCASH.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 846- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1
41.0%
ANGULAR
11%

Ref. Informe N°1196-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

