

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°405-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : TA1653_F_U_GF_AT_42 CA_CANTU_PAMPA
UBICACIÓN ** : CANTU PAMPA U.C. 40150, DIST. HUARAZ, HUARAZ, ANCASH.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 846- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1246-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-29

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-9	L-11	LM-4	LM-3	LM-7
N° de Golpes	N°	33	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.06	41.81	53.34	45.44	32.54
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.33	38.42	50.03	43.96	31.62
Masa del Recipiente	g	23.54	21.40	34.68	34.22	25.41
Masa del Agua	g	2.73	3.39	3.31	1.48	0.92
Masa del Suelo Seco	g	14.79	17.02	15.35	9.74	6.21
Contenido de Humedad	%	18.5	19.9	21.6	15.2	14.8



Límite Líquido : 20

Límite Plástico : 15

Índice de Plasticidad : 5

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°405-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : TA1653_F_U_GF_AT_42 CA_CANTU_PAMPA
UBICACIÓN ** : CANTU PAMPA U.C. 40150, DIST. HUARAZ, HUARAZ, ANCASH.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 846- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Mecánico
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1 1/2
52.5%
SUB ANGULAR
8%

Ref. Informe N°1197-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

