

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°647-25 SU24

CLIENTE** : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1666-25
OT N° : 1707-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-4
N° MUESTRA ** : M-3
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3047-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24
REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	79
1 1/2 in.	37.5 mm	72
1 in.	25.0 mm	53
3/4 in.	19.0 mm	46
3/8 in.	9.5 mm	32
No.4	4.75 mm	25
No. 10	2.00 mm	21
No. 20	850 µm	17
No. 40	425 µm	10
No. 60	250 µm	5
No. 100	150 µm	3
No. 140	106 µm	3
No. 200	75 µm	2

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°647-25 SU24

CLIENTE** : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 1666-25
OT N° : 1707-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913/D6913M-17	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE** : C-4	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3047-SU-25
N° MUESTRA ** : M-3	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA : SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR : D.I.C
Condiciones del ensayo	
Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	---
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual
Descripción de la muestra:	
Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1}	GP
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	3
Forma de la partícula	REDONDEADO
Ref. Informe N°585-25 SU22	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

