

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°010-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN **: AV, MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO **: 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN **: AV. CIRCUNVALACION S/N DISTRITO SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 040- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-22

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **: CANTERA FONTANA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 013-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-13

TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-13

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	29	29	71
3/8 in (9.5 mm)	19	47	53
No. 4 (4.75 mm)	16	64	36
Menor (No. 4)	36	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,77	2,77	2,77	2,77
contenido de agua saturación (%)	11,9	9,9	10,0	14,0

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°007-25 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,171	2,304	2,346	2,201

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4,1	6,0	8,2	10,2
Densidad Seca (g/cm ³)	2,085	2,173	2,168	1,998
Peso unitario seco del suelo kN/m ³	20,45	21,31	21,26	19,59

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO

21,48 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA

7,1 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°010-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : AV, MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN ** : AV. CIRCUNVALACION S/N DISTRITO SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 040- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-22

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 004-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

