

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°015-25 SU19

CLIENTE : GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO
DIRECCIÓN ** : CAL. JOSE GALVEZ NRO. 690 DPTO. 402 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARK PRADO
UBICACIÓN ** : AV JAVIER PRADO ESTE 1035, SANTA CATALINA – LA VICTORIA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 125-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : FONTANA - PETRAMAS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 197-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-01

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	23	23	77
3/8 in (9.5 mm)	26	49	51
No. 4 (4.75 mm)	16	65	35
Menor (No. 4)	35	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,77	2,77	2,77	2,77
contenido de agua saturación (%)	10,4	8,2	9,5	11,6

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°015-25 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,250	2,401	2,382	2,314

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4,7	6,4	8,5	10,3
Densidad Seca (g/cm³)	2,149	2,257	2,195	2,098
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21,08	22,14	21,53	20,57



Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
22,16 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6,6 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°015-25 SU19

CLIENTE : GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO
DIRECCIÓN ** : CAL. JOSE GALVEZ NRO. 690 DPTO. 402 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARK PRADO
UBICACIÓN ** : AV JAVIER PRADO ESTE 1035, SANTA CATALINA – LA VICTORIA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 125-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-02-10

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
3
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 008-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

