



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°018-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. SAN MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

RECEPCIÓN N° : 017- 25

PROYECTO ** : 200109 - I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE

FECHA EMISIÓN : 2025-01-13

UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACION S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA FONTANA

CODIGO DE LA MUESTRA : 001-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-07

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-07

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	5	4	2	L-09	L-01
N° de Golpes	N°	32	23	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	47.50	47.44	47.63	31.22	30.20
Masa del recipiente y suelo Seco	g	44.95	44.65	44.98	29.88	28.98
Masa del Recipiente	g	35.61	34.91	35.99	21.31	21.13
Masa del Agua	g	2.55	2.79	2.65	1.34	1.22
Masa del Suelo Seco	g	9.34	9.74	8.99	8.57	7.85
Contenido de Humedad	%	27.3	28.6	29.5	15.6	15.5



Límite Líquido 28

Límite Plástico 16

Índice de Plasticidad 12



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°018-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. SAN MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200109 - I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACION S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 017- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-13

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
2 1/2
72%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

