

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°020-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 018-25

PROYECTO ** : TL2023 ARBOLSOL

FECHA EMISIÓN : 2025-01-13

UBICACIÓN ** : PREDIO SAN NICOLAS - U.C. 41668 - CASERÍO ARBOLSOL – DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 046-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-08

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-08

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	B	3	L-08	L-02	L-11
N° de Golpes	N°	31	22	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	51.18	49.56	33.22	29.40	28.41
Masa del recipiente y suelo Seco	g	47.83	46.41	30.49	28.46	27.57
Masa del Recipiente	g	34.64	35.07	21.09	21.25	21.13
Masa del Agua	g	3.35	3.15	2.73	0.94	0.84
Masa del Suelo Seco	g	13.19	11.34	9.40	7.21	6.44
Contenido de Humedad	%	25.4	27.8	29.0	13.0	13.0



Límite Líquido	27
Límite Plástico	13
Índice de Plasticidad	14


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°020-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL2023 ARBOLSOL
UBICACIÓN ** : PREDIO SAN NICOLAS - U.C. 41668 - CASERÍO ARBOLSOL – DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 018-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-13

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
14.8%
ANGULAR
12.4%

Ref. Informe N°062-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

