

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°022-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : TP0026_YAPATERA
UBICACIÓN ** : CPM. DE CRUZ PAMPA YAPATERA S/N, DIST. DE CHULUCANAS, MORROPON, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 035-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-16

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 061-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-13

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-10	L-02	L-03	L-08	5
N° de Golpes	N°	31	27	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	34.51	36.26	37.38	29.39	44.72
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.83	33.20	33.80	28.44	43.66
Masa del Recipiente	g	21.18	21.31	20.97	21.11	35.62
Masa del Agua	g	2.68	3.06	3.58	0.95	1.06
Masa del Suelo Seco	g	10.65	11.89	12.83	7.33	8.04
Contenido de Humedad	%	25.2	25.7	27.9	13.0	13.2



Límite Líquido	26
Límite Plástico	13
Índice de Plasticidad	13


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°022-25 SU23

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : TP0026_YAPATERA
UBICACIÓN ** : CPM. DE CRUZ PAMPA YAPATERA S/N, DIST. DE CHULUCANAS, MORROPON, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 035-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-16

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
46.2%
ANGULAR
4.1%

Ref. Informe N°069-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

