

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°022-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 376- 25
LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y **OT N°** : 385- 25
Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO **F. EMISIÓN** : 2025-04-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	ACOPIO N° 1	COD. MUESTRA :	072-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-1	FECHA RECEPCIÓN :	2025-03-25
TIPO DE MUESTRA (**) :	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN :	2025-03-26
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³) :	23.7	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) :	4.2	Método de Preparación:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" :	11%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2.415	2.292
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	23.7	22.48

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	4.2	4.3

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	6.7	7.0

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.2	0.3

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		285	99.2	203	72.1	181	64.9
0.050		1013	338.7	655	221.1	373	128.2
0.075		1999	663.4	1277	425.7	814	273.3
0.100	1000	2973	983.9	2005	665.2	1239	413.2
0.125		3998	1321.4	2715	899.1	1504	500.3
0.150		4907	1620.3	3449	1140.6	1809	600.8
0.175		5755	1899.5	4197	1386.8	2113	701.0
0.200	1500	6616	2183.0	4631	1529.8	2392	792.8
0.300		8576	2828.0	6678	2203.5	3460	1144.1
0.400		10442	3442.4	7883	2600.0	4676	1544.6
0.500		0		8845	2916.6	5071	1674.6

Observaciones:



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°022-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO




CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 376- 25
OT N° : 385- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-04

22

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

376


SIÓN - PENE



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 101
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 140
Peso unitario seco (kN/m³) : 23.7

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 67
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 102
Peso unitario seco (kN/m³) : 22.48

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 39
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 52
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.20



PESO UNITARIO SECO 100%:	23.7	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	22.5	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	101	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	68	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	140	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	102	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

