

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
PROYECTO ** : EBC_EL RENACIMIENTO
UBICACIÓN ** : BERMA DE LA AV. BOULEVARD DE SURCO CUADRA 4, CRUCE CON AV.
DE LAS ARTES NORTE, DIST. SAN BORJA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 046-25
OT N° : 046-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-21

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 065-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-14
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-14
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	87
1 1/2 in.	37.5 mm	80
1 in.	25.0 mm	64
3/4 in.	19.0 mm	56
3/8 in.	9.5 mm	43
No.4	4.75 mm	37
No. 10	2.00 mm	34
No. 20	850 µm	31
No. 40	425 µm	25
No. 60	250 µm	17
No. 100	150 µm	12
No. 140	106 µm	9
No. 200	75 µm	7

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
PROYECTO ** : EBC_EL RENACIMIENTO
UBICACIÓN ** : BERMA DE LA AV. BOULEVARD DE SURCO CUADRA 4, CRUCE CON AV.
DE LAS ARTES NORTE, DIST. SAN BORJA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 046-25
OT N° : 046-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 065-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-01-14
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-01-14
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1} (*)	GP-GM
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	3
Forma de la partícula	SUB ANGULAR

Ref. Informe N°027-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

