

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN **: AV, MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO **: 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN **: AV. CIRCUNVALACION S/N DISTRITO SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 040- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA FONTANA

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 013-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-13

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-13

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-01	L-09	L-03	L-02	L-08
N° de Golpes	N°	34	28	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	32,58	33,49	32,23	30,70	29,21
Masa del recipiente y suelo Seco	g	29,41	30,03	28,89	29,10	27,84
Masa del Recipiente	g	21,18	21,36	20,99	21,30	21,12
Masa del Agua	g	3,17	3,46	3,34	1,60	1,37
Masa del Suelo Seco	g	8,23	8,67	7,90	7,80	6,72
Contenido de Humedad	%	38,5	39,9	42,3	20,5	20,4



Límite Líquido 41

Límite Plástico 20

Índice de Plasticidad 21


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV, MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AV. CIRCUNVALACION S/N DISTRITO SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 040- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-22

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
2
80%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

