

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°033-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 422-25
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 435-25
UBICACIÓN** : CALLAO **F. EMISIÓN** : 2025-04-09
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: CALLE ACCESO 2	COD. MUESTRA	: 585-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-4	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-03
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-03
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	: 19	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 11.4	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	1.934	1.798
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	19.0	17.63

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	11.8	11.6

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	13.1	15.9

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		66	27.2	40	18.5	20	12.0
0.050		142	52.2	87	33.9	46	20.4
0.075		201	71.6	166	60.0	93	36.0
0.100	1000	287	100.0	210	74.4	132	49.0
0.125		343	118.1	261	91.2	188	67.2
0.150		431	147.2	312	108.0	243	85.4
0.175		474	161.5	395	135.3	266	92.8
0.200	1500	553	187.4	430	146.9	283	98.5
0.300		734	247.1	532	180.3	331	114.3
0.400		929	311.0	650	219.2	386	132.6
0.500		1059	354.0	769	258.4	441	150.6

Observaciones:






INFORME DE ENSAYO N°033-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 422- 25
OT N° : 435- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-09

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 10
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 12
Peso unitario seco (kN/m³): 19.0

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 8
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 9
Peso unitario seco (kN/m³): 17.63

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 5
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 6
Peso unitario seco (kN/m³): 16.77



PESO UNITARIO SECO 100%:	19.0	kN/m ³
PESO UNITARIO SECO 95%:	18.1	kN/m ³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	10	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	9	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	12	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	9	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

