

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°037-25 SU23

CLIENTE : CONSORCIO SUPER HUAMI

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: URB. CAMPO VERDE I, MZ "O". LOTE "5", DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA

RECEPCIÓN N° : 092- 25

PROYECTO **: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL DE HUAMI, DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

FECHA EMISIÓN : 2025-01-28

UBICACIÓN **: CANAL DE HUAMI, DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE *: CANTERA COSOS

CODIGO DE LA MUESTRA : 031-AG-24

N° MUESTRA **: M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-24

TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	--	--	--	--	--
N° de Golpes	N°	--	--	--		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	--	--	--	--	--
Masa del recipiente y suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Masa del Recipiente	g	--	--	--	--	--
Masa del Agua	g	--	--	--	--	--
Masa del Suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Contenido de Humedad	%	--	--	--	--	--



Límite Líquido

NP

Límite Plástico

NP

Índice de Plasticidad

NP


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°037-25 SU23

CLIENTE : CONSORCIO SUPER HUAMI
DIRECCIÓN ** : URB. CAMPO VERDE I, MZ "O". LOTE "5", DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL DE HUAMI, DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
UBICACIÓN ** : CANAL DE HUAMI, DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 092- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-28

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AGREGADO FINO
Alterado
-
-
-
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

