

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°038-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : Av. Miguel Seminario Nro. 320 Int. 702

PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale

UBICACIÓN ** : Av. Circunvalación S/N Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 077- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : Cantera Minera Jicamarca

CODIGO DE LA MUESTRA : 013-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-20

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-10	L-11	L-08	L-02
N° de Golpes	N°	30	25	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	31,54	32,99	31,94	28,56	31,50
Masa del recipiente y suelo Seco	g	29,57	30,70	29,76	27,36	29,84
Masa del Recipiente	g	21,13	21,20	21,13	21,12	21,31
Masa del Agua	g	1,97	2,29	2,18	1,20	1,66
Masa del Suelo Seco	g	8,44	9,50	8,63	6,24	8,53
Contenido de Humedad	%	23,3	24,1	25,3	19,2	19,5



Límite Líquido	24
Límite Plástico	19
Índice de Plasticidad	5


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°038-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : Av. Miguel Seminario Nro. 320 Int. 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Av. Circunvalación S/N Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 077- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-27

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
2
71%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

