

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°041-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI3457_VILCACOTO_PUEBLO
UBICACIÓN ** : CULLPA ALTA, DIST. HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 097- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-30

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 169-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-27
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-28

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-09	L-08	L-01	L-03
N° de Golpes	N°	34	29	20		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	36.34	37.99	36.85	29.33	29.78
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.33	34.60	33.45	28.49	28.87
Masa del Recipiente	g	21.10	21.37	21.15	21.19	20.98
Masa del Agua	g	3.01	3.39	3.40	0.84	0.91
Masa del Suelo Seco	g	12.23	13.23	12.30	7.30	7.89
Contenido de Humedad	%	24.61	25.62	27.64	11.51	11.53



Límite Líquido	26
Límite Plástico	12
Índice de Plasticidad	14


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°041-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI3457_VILCACOTO_PUEBLO
UBICACIÓN ** : CULLPA ALTA, DIST. HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 097- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-30

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1 "
36.2%
ANGULAR
12%

Ref. Informe N°182-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

