

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°041-25 SU37

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 449-25
OT N° : 462-25
F. EMISIÓN : 2025-04-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	:	-	COD. MUESTRA	:	602-SU-25
N° MUESTRA (**)	:	M-1	FECHA RECEPCIÓN.	:	2025-04-09
TIPO DE MUESTRA (**)	:	PROPIO	FECHA EJECUCIÓN	:	2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO	:	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	:	DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	:	22.1	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	6	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	23%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	3%	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2.244	2.173	2.081
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	22.0	21.31	20.41

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6.2	6.0	6.2
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	10.3	10.9	11.4
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		398	136.4	189	67.6	79	31.4
0.050		787	264.3	338	116.5	189	67.5
0.075		1159	386.8	659	222.1	307	106.5
0.100	1000	1439	479.0	1018	340.4	443	151.1
0.125		1810	601.1	1456	484.5	695	234.1
0.150		2144	711.2	1668	554.5	839	281.4
0.175		2511	832.0	1853	615.3	916	306.7
0.200	1500	2977	985.1	2039	676.6	970	324.8
0.300		4245	1402.4	2698	893.3	1577	524.4
0.400		5812	1918.2	3415	1129.5	1787	593.4
0.500		7099	2342.1	4168	1377.2	2239	742.4

Observaciones:




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°041-25 SU37

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja


CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 449- 25
OT N° : 462- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-21

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	49	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	35	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	16
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	63	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	45	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	24
Peso unitario seco (kN/m³) :	22.0	Peso unitario seco (kN/m³) :	21.31	Peso unitario seco (kN/m³) :	20.41



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.1	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.0	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	49	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	29	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	63	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	38	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

