

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**

**INFORME DE ENSAYO N°043-25 SU23**

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN \*\* : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO \*\* : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN \*\* : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 099- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils**

**ASTM D4318-17<sup>E1</sup>**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \* : Cantera Minera Jicamarca

N° MUESTRA \*\* : M-1

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE)


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 032-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-27

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-28

| DESCRIPCIÓN                        | und | LÍMITE LÍQUIDO |       |       | LÍMITE PLÁSTICO |       |
|------------------------------------|-----|----------------|-------|-------|-----------------|-------|
| N° Ensayo                          | N°  | 1              | 2     | 3     | 1               | 2     |
| N° Recipiente                      | N°  | L-08           | L-11  | L-09  | L-03            | L-01  |
| N° de Golpes                       | N°  | 34             | 24    | 15    |                 |       |
| Masa del recipiente y suelo Humedo | g   | 31.36          | 31.76 | 33.28 | 29.74           | 30.08 |
| Masa del recipiente y suelo Seco   | g   | 28.09          | 28.15 | 29.02 | 28.32           | 28.61 |
| Masa del Recipiente                | g   | 21.17          | 21.13 | 21.39 | 21.00           | 21.21 |
| Masa del Agua                      | g   | 3.27           | 3.61  | 4.26  | 1.42            | 1.47  |
| Masa del Suelo Seco                | g   | 6.92           | 7.02  | 7.63  | 7.32            | 7.40  |
| Contenido de Humedad               | %   | 47.3           | 51.4  | 55.8  | 19.4            | 19.9  |



Límite Líquido

51

Límite Plástico

20

Índice de Plasticidad

31

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



## LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

### INFORME DE ENSAYO N°043-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN \*\* : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO \*\* : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN \*\* : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 099- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

\*\* Datos proporcionados por el cliente

#### Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

|              |
|--------------|
| Multipunto   |
| Metal        |
| Manual       |
| Manual       |
| No se retiró |
| Húmedo       |

#### Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

|                 |
|-----------------|
| AFIRMADO (BASE) |
| Alterado        |
| 2               |
| 78%             |
| ANGULAR         |
| -               |

#### Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

#### Observaciones:

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

