


**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°044-25 SU19**

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del
Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 422-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-09

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³)) ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)				
DATOS DE LA MUESTRA				
CANTERA / SONDAJE **	: CALLE ACCESO 2	CÓDIGO DE LA MUESTRA		: 585-SU-25
N° MUESTRA **	: M-4	FECHA DE RECEPCIÓN		: 2025-04-03
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN		: 2025-04-03
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de materiales			
Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante				
Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)	
3/4 in. (19mm)	0	0	100	
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100	
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100	
Menor (No. 4)	100	100	0	
Contenido de agua saturación				
Gravedad específica de sólido del suelo	2.76	2.76	2.76	2.76
contenido de agua saturación (%)	22.0	17.0	15.7	18.8
Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): -				
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad				
Densidad húmeda				
Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	1.799	2.039	2.165	2.080
Contenido humedad - Densidad Seca				
Contenido de Humedad suelo (%)	4.8	8.6	12.5	14.6
Densidad Seca (g/cm³)	1.717	1.878	1.925	1.816
Peso unitario seco del suelo kN/m³	16.84	18.41	18.88	17.81



Método de Ensayo
A
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
19.00 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
11.4 %



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°044-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del
Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 422-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-09

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
<N° 4
REDONDEADO

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{et1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

