

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°045-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 533- 25
LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI **OT N°** : 547- 25
UBICACIÓN** : San Juan de Lurigancho - Lima **F. EMISIÓN** : 2025-05-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : MINERA JICAMARCA COD. MUESTRA : 123-AG-25
N° MUESTRA (**) : M-1 FECHA RECEPCIÓN. : 2025-05-02
TIPO DE MUESTRA (**) : AFIRMADO FECHA EJECUCIÓN : 2025-05-03
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22,9 Método de compactación: : ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 6,1 Método de Preparación: : C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 18% Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió ☐ ASTM D2216 Limites de Atterberg ☐ ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS ☐ ASTM D2487 Analisis granulometrico ☐ ASTM D6913
Otros

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2,330	2,193	2,066
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	22,8	21,51	20,26

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	6,2	5,9	6,4
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	7,1	7,1	7,1
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,2	0,2	0,2
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		418	142,8	278	96,8	141	51,8
0,050		779	261,9	496	168,7	180	64,7
0,075		1649	548,2	1026	343,0	484	164,6
0,100	1000	2386	790,6	1518	505,0	695	234,0
0,125		3093	1023,3	1931	641,0	924	309,6
0,150		3645	1205,1	2263	750,3	1103	368,3
0,175		4339	1433,6	2684	888,9	1310	436,5
0,200	1500	5135	1695,4	3211	1062,2	1558	518,2
0,300		8058	2657,6	4998	1650,3	2426	803,9
0,400		10057	3315,7	6572	2168,6	3183	1053,2
0,500		10229	3372,3	7317	2413,7	3542	1171,1

Observaciones:






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°045-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN** : San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 533- 25
OT N° : 547- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-10

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 75
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 114
Peso unitario seco (kN/m^3): 22,8

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 48
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 71
Peso unitario seco (kN/m^3): 21,51

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 23
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 34
Peso unitario seco (kN/m^3): 20,26



PESO UNITARIO SECO 100%:	22,9	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21,8	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	75	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	53	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	114	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	71	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

