

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°060-25 SU24

CLIENTE** : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA
PROYECTO ** : LI3002 AEROPUERTO_TORRE DE CONTROL
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO,
CALLAO, CALLAO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 131-25
OT N° : 131-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-3
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 203-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-03
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	81
1 1/2 in.	37.5 mm	72
1 in.	25.0 mm	60
3/4 in.	19.0 mm	53
3/8 in.	9.5 mm	42
No.4	4.75 mm	37
No. 10	2.00 mm	33
No. 20	850 µm	29
No. 40	425 µm	21
No. 60	250 µm	14
No. 100	150 µm	9
No. 140	106 µm	6
No. 200	75 µm	5

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°060-25 SU24

CLIENTE** : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA
PROYECTO ** : LI3002 AEROPUERTO_TORRE DE CONTROL
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO,
CALLAO, CALLAO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 131-25
OT N° : 131-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913/D6913M-17	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE** : C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 203-SU-25
N° MUESTRA ** : M-3	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-03
TIPO DE MUESTRA : SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-03
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo	
Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No.4
Proceso de dispersión	Manual
Descripción de la muestra:	
Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{E1} (*)	GP
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	3
Forma de la partícula	REDONDEADO

Ref. Informe N°058-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

