

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°067-25 SU37

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO
DIRECCIÓN** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYACOLORO
UBICACIÓN** : HUACHIPA - LURIGANCHO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 723- 25
OT N° : 737- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: PLANTA CORALMIX	COD. MUESTRA	: 1108-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-06-04
TIPO DE MUESTRA (**)	: MATERIAL PROPIO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-06-06
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	: 23.2	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 5.2	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 34%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO								
Nº GOLPES			56		25		10	
Condición de la muestra			Saturado		Saturado		Saturado	
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.354		2.266		2.152	
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	23.09		22.22		21.10	
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN								
Contenido de humedad		%	4.8		4.7		4.9	
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO								
Contenido de humedad		%	8.2		8.3		8.8	
HINCHAMIENTO								
Hinchazón		%	0.4		0.5		0.5	
FUERZA Y ESFUERZO								
Penetración	Tensión Estandar SS		56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000			0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025			1086	362.9	591	199.8	255	89.4
0.050			1936	642.6	1191	397.3	462	157.5
0.075			2534	839.6	1623	539.6	653	220.4
0.100	1000		3431	1134.5	2030	673.6	902	302.4
0.125			3952	1306.3	2558	847.3	1275	425.0
0.150			4428	1462.7	3030	1002.5	1529	508.5
0.175			5387	1778.5	3450	1140.9	1754	582.7
0.200	1500		5874	1938.8	3944	1303.4	2084	691.4
0.300			8204	2705.8	5542	1829.6	2609	864.2
0.400			9815	3235.8	6443	2126.1	3318	1097.6
0.500			10942	3606.9	7497	2472.9	3853	1273.7

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°067-25 SU37

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

DIRECCIÓN** : AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103
EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

PROYECTO** : INTERVENCIÓN PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

UBICACIÓN** : HUACHIPA - LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02


RECEPCIÓN N° : 723- 25

OT N° : 737- 25

F. EMISIÓN : 2025-06-18

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21**

CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 109

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 130

Peso unitario seco (kN/m³) : 23.1

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 69


C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 87

Peso unitario seco (kN/m³) : 22.22

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 33

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 43

Peso unitario seco (kN/m³) : 21.10



PESO UNITARIO SECO 100%:	23.2 kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	22.0 kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	109 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	63 %
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	130 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	80 %

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

