

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°073-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TJ1453 SANTA_ELENA
UBICACIÓN ** : AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (-08.431750° , -78.832000°), DIST. VIRU, VIRU, LA LIBERTAD.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 153-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-11

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 226-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-06

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-03	L-02	L-04	L10	L-09
N° de Golpes	N°	28	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.00	37.56	40.65	32.44	33.60
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.36	32.97	34.93	29.96	30.89
Masa del Recipiente	g	21.00	21.36	21.10	21.22	21.44
Masa del Agua	g	4.64	4.59	5.72	2.48	2.71
Masa del Suelo Seco	g	12.36	11.61	13.83	8.74	9.45
Contenido de Humedad	%	37.5	39.5	41.4	28.4	28.7



Límite Líquido 39

Límite Plástico 29

Índice de Plasticidad 10



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°073-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TJ1453 SANTA_ELENA
UBICACIÓN ** : AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (-08.431750° , -78.832000°), DIST. VIRU, VIRU, LA LIBERTAD.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 153-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-11

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
7.3%
ANGULAR
21.9%

Ref. Informe N°243-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

