

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°075-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 154-25

PROYECTO ** : LH3549 SANTA_ROSA

FECHA EMISIÓN : 2025-02-12

UBICACIÓN ** : AV. SAN MARCOS S/N CENTRO POBLADO LA ESPERANZA, DIST. DE AMARILIS, HUÁNUCO, HUÁNUCO.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 228-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-06

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-06

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-11	L-01	L-04	L-09
N° de Golpes	N°	34	22	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.46	37.37	39.71	28.74	29.04
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.80	33.83	35.53	27.73	28.02
Masa del Recipiente	g	21.18	21.12	21.22	21.10	21.43
Masa del Agua	g	3.66	3.54	4.18	1.01	1.02
Masa del Suelo Seco	g	13.62	12.71	14.31	6.63	6.59
Contenido de Humedad	%	26.9	27.9	29.2	15.2	15.5



Límite Líquido

28

Límite Plástico

15

Índice de Plasticidad

13


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°075-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA

PROYECTO ** : LH3549 SANTA_ROSA

UBICACIÓN ** : AV. SAN MARCOS S/N CENTRO POBLADO LA ESPERANZA, DIST. DE AMARILIS, HUÁNUCO, HUÁNUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 154-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-12

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
42.3%
SUB ANGULAR
4%

Ref. Informe N°245-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

