

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°083-25 SU23

CLIENTE : ARKEL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : MBP501
UBICACIÓN ** : PAITA -PIURA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 170-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 235-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-13

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-11	L-04	L-09	Z	5
N° de Golpes	N°	33	21	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.25	41.45	40.16	47.78	48.82
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.91	35.98	34.99	44.91	46.31
Masa del Recipiente	g	21.14	21.11	21.46	32.42	35.60
Masa del Agua	g	4.34	5.47	5.17	2.87	2.51
Masa del Suelo Seco	g	12.77	14.87	13.53	12.49	10.71
Contenido de Humedad	%	34.0	36.8	38.2	23.0	23.4



Límite Líquido **36**

Límite Plástico **23**

Índice de Plasticidad **13**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°083-25 SU23

CLIENTE : ARKEL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : MBP501
UBICACIÓN ** : PAITA -PIURA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 170-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
3.8%
ANGULAR
22.6%

Ref. Informe N°251-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

