

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°090-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : 013254001_LM_BUJAMA_ALTA_A
UBICACIÓN ** : MZ I LT 11 ANEXO COMUNAL 27 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE MALA,
PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 231-25
OT N° : 239-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 334-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-01
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-01
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	81
1 1/2 in.	37.5 mm	74
1 in.	25.0 mm	59
3/4 in.	19.0 mm	50
3/8 in.	9.5 mm	27
No.4	4.75 mm	12
No. 10	2.00 mm	11
No. 20	850 µm	8
No. 40	425 µm	6
No. 60	250 µm	5
No. 100	150 µm	3
No. 140	106 µm	3
No. 200	75 µm	2

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°090-25 SU24

CLIENTE** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : 013254001_LM_BUJAMA_ALTA_A
UBICACIÓN ** : MZ I LT 11 ANEXO COMUNAL 27 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE MALA,
PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 231-25
OT N° : 239-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 334-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-03-01
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-03-01
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1} (*)	GW	Ref. Informe N°088-25 SU22
Condición de la muestra	Alterada	
Tamaño máximo de partícula (in.)	3	
Forma de la partícula	ANGULAR	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

