

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°092-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 258-25
OT N° : 266-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

C-1
CANTERA/SONDAJE** : ESTRUCTURA E35
LÍNEA L2013

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 399-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-06

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	94
1 1/2 in.	37.5 mm	85
1 in.	25.0 mm	71
3/4 in.	19.0 mm	65
3/8 in.	9.5 mm	53
No.4	4.75 mm	42
No. 10	2.00 mm	39
No. 20	850 µm	34
No. 40	425 µm	29
No. 60	250 µm	23
No. 100	150 µm	15
No. 140	106 µm	11
No. 200	75 µm	9

CURVA DE GRANULOMETRICA



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°092-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 258-25
OT N° : 266-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	C-1 : ESTRUCTURA E35 LÍNEA L2013	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 399-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-03-06
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-03-06
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No.4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{E1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP-GM
Alterada
3
ANGULAR

Ref. Informe N°090-25 SU22

Nota:


- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

