

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°106-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : EBC -013254098_LM_GRANO_DE_ORO_A
MZ. K4 LOTE 5D DE LA "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE TERRENO DE LA ZONA
UBICACIÓN ** : AFECTADA POR LA FAP DEL DISTRITO DE PUCUSANA - ASPROPOZAFP", DISTRITO DE PUCUSANA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 232-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 335-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-01

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-03	L-01	K	3	4
N° de Golpes	N°	33	22	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.65	39.15	50.96	42.68	45.18
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.35	33.61	45.58	41.67	43.83
Masa del Recipiente	g	21.06	21.38	34.20	35.07	34.91
Masa del Agua	g	4.30	5.54	5.38	1.01	1.35
Masa del Suelo Seco	g	10.29	12.23	11.38	6.60	8.92
Contenido de Humedad	%	41.8	45.3	47.3	15.3	15.1



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°106-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : EBC -013254098_LM_GRANO_DE_ORO_A
MZ. K4 LOTE 5D DE LA "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE TERRENO DE LA ZONA
UBICACIÓN ** : AFECTADA POR LA FAP DEL DISTRITO DE PUCUSANA - ASPROPOZAFP", DISTRITO DE PUCUSANA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 232-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
84.2%
ANGULAR
2%

Ref. Informe N°354-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

