

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°114-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 292-25
OT N° : 300-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E38/23LÍNEA L609/L659
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 464-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-12
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13
REALIZADO POR : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100.0
2 in.	50 mm	78.4
1 1/2 in.	37.5 mm	64.1
1 in.	25.0 mm	44.7
3/4 in.	19.0 mm	39.3
3/8 in.	9.5 mm	28.1
No.4	4.75 mm	22.9
No. 10	2.00 mm	20.8
No. 20	850 µm	19.2
No. 40	425 µm	16.0
No. 60	250 µm	10.9
No. 100	150 µm	6.6
No. 140	106 µm	4.2
No. 200	75 µm	3.3

CURVA DE GRANULOMETRICA



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°114-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 292-25
OT N° : 300-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E38/23LÍNEA L609/L659
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 464-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-12
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13
REALIZADO POR : HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método B
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP
Alterada
3
REDONDEADA

Ref. Informe N°104-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

