

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°119-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 295-25  
**OT N°** : 301-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

C-1  
CANTERA/SONDAJE\*\* : ESTRUCTURA E41/26  
LÍNEA L609/L659  
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 466-SU-25  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-13  
TIPO DE MUESTRA : SUELO  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales  
REALIZADO POR : HARNOLD

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 94                               |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 84                               |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 68                               |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 60                               |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 45                               |
| No.4                   | 4.75 mm  | 35                               |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 30                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 25                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 19                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 13                               |
| No. 100                | 150 µm   | 9                                |
| No. 140                | 106 µm   | 6                                |
| No. 200                | 75 µm    | 6                                |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**





Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°119-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 295-25  
**OT N°** : 301-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis<br>ASTM D6913/D6913M-17 |                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                             |                                             |                                  |
| CANTERA/SONDAJE**                                                                                                      | C-1<br>ESTRUCTURA E41/26<br>LÍNEA L609/L659 | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 466-SU-25 |
| N° MUESTRA **                                                                                                          | M-1                                         | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-13  |
| TIPO DE MUESTRA                                                                                                        | SUELO                                       | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13  |
| LUGAR DE ENSAYO                                                                                                        | Laboratorio de Ensayo de Materiales         | REALIZADO POR : HARNOLD          |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| Si       |
| No. 4    |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|            |
|------------|
| GW-GM      |
| Alterada   |
| 3          |
| REDONDEADA |

Ref. Informe N°109-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 22/03/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

