

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°129-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,  
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA  
**PROYECTO \*\*** : AT1697 LEONCIO\_PRADO\_TACNA  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. GRAL VARELA MZ 17 LOTE 4, AAHH LEONCIO PRADO, DIST. ALTO  
DE LA ALIANZA, TACNA, TACNA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 325-25  
**OT N°** : 334-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente


**G**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1  
N° MUESTRA \*\* : M-2  
TIPO DE MUESTRA : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales  
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 487-SU-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-18  
REALIZADO POR : HARNOLD

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa<br>el tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                     |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                                 |
| 2 in.                  | 50 mm    | 98                                  |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 91                                  |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 80                                  |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 72                                  |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 58                                  |
| No.4                   | 4.75 mm  | 47                                  |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 37                                  |
| No. 20                 | 850 µm   | 25                                  |
| No. 40                 | 425 µm   | 15                                  |
| No. 60                 | 250 µm   | 9                                   |
| No. 100                | 150 µm   | 5                                   |
| No. 140                | 106 µm   | 3                                   |
| No. 200                | 75 µm    | 2                                   |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°129-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO,  
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA  
**PROYECTO \*\*** : AT1697 LEONCIO\_PRADO\_TACNA  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. GRAL VARELA MZ 17 LOTE 4, AAHH LEONCIO PRADO, DIST. ALTO  
DE LA ALIANZA, TACNA, TACNA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02

**RECEPCIÓN N°** : 325-25

**OT N°** : 334-25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-22

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| G<br>ASTM D6913/D6913M-17                             |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                            |                                  |
| CANTERA/SONDAJE** : C-1                               | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 487-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-2                                   | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18  |
| TIPO DE MUESTRA : SUELO                               | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-18  |
| LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales | REALIZADO POR : HARNOLD          |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| Si       |
| No.4     |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|            |
|------------|
| GP         |
| Alterada   |
| 3          |
| REDONDEADA |

Ref. Informe N°119-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 22/03/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

