

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°134-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3268 MUSEO_CAFE
UBICACIÓN ** : MUSEO CAFÉ MZ E LT.4 SECTOR LAS FLORES, DISTRITO SAN RAMÓN, CHANCHAMAYO, JUNÍN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 317- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-22

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 478-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-4	LM-12	LM-14	LM-13	LM-15
N° de Golpes	N°	34	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	52.65	45.93	41.79	36.78	37.15
Masa del recipiente y suelo Seco	g	48.36	40.90	37.67	35.10	35.45
Masa del Recipiente	g	34.63	25.47	25.44	25.20	25.40
Masa del Agua	g	4.29	5.03	4.12	1.68	1.70
Masa del Suelo Seco	g	13.73	15.43	12.23	9.90	10.05
Contenido de Humedad	%	31.2	32.6	33.7	17.0	16.9



Límite Líquido	32
Límite Plástico	17
Índice de Plasticidad	15


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°134-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3268 MUSEO_CAFE
UBICACIÓN ** : MUSEO CAFÉ MZ E LT.4 SECTOR LAS FLORES, DISTRITO SAN RAMÓN, CHANCHAMAYO, JUNÍN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 317- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-22

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
70.7%
SUBREDONDEADA
3%

Ref. Informe N°490-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

