

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°136-25 SU23

CLIENTE : LUZ DEL SUR

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 301-25

PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS

FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

C-1
CANTERA/SONDAJE * : ESTRUCTURA E35/20
LÍNEA L609/L659

CODIGO DE LA MUESTRA : 467-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-1	LM-5	LM-3	LM-4	LM-2
N° de Golpes	N°	29	21	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	48.75	48.40	47.23	42.41	42.67
Masa del recipiente y suelo Seco	g	46.06	45.60	44.31	41.36	41.64
Masa del Recipiente	g	35.89	35.74	34.47	34.61	35.04
Masa del Agua	g	2.69	2.80	2.92	1.05	1.03
Masa del Suelo Seco	g	10.17	9.86	9.84	6.75	6.60
Contenido de Humedad	%	26.5	28.4	29.7	15.6	15.6



Límite Líquido 27

Límite Plástico 16

Índice de Plasticidad 11


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°136-25 SU23

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 301-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
44.3%
SEMI REDONDEADA
13%

Ref. Informe N°492-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

